

**Obszar zastosowania:**

**Bemary**

Piktogram nr 31

**Procedura:**



1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz zużyty roztwór
7. Zastosuj roztwór dezynfekujący
8. Pozostaw na 15 minut
9. Przetrzyj czystą wodą
10. Pozostaw do wyschnięcia

<b>Czyszczenie:</b>	Clinex 4-Dirt
<b>Temperatura:</b>	ciepła
<b>Dozowanie:</b>	1-2% [10-20ml/L]
<b>Dezynfekcja:</b>	Clinex Barren
<b>Temperatura:</b>	20 stC
<b>Dozowanie:</b>	0,5-1% [5-10ml/L]

**Narzędzia:**

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka

**Dodatkowe uwagi:**

Uchwyt urządzenia jest potencjalnym źródłem infekcji.  
Dezynfekuj to miejsce kilka razy dziennie

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX