

Obszar zastosowania:

Waga

Piktogram nr 11



Procedura:

1. W przypadku używania wagi elektronicznej należy odłączyć zasilanie
2. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz zużyty roztwór
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 15 minut
9. Wypłucz w wodzie
10. Pozostaw do wyschnięcia

Czyszczenie:

Clinex 4-Dirt

Temperatura:

ciepła

Dozowanie:

0,1-3% [1-30ml/L]

Dezynfekcja:

Clinex Barren

Temperatura:

20 stC

Dozowanie:

0,5-1% [5-10ml/L]

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka buty

Dodatkowe uwagi:

Czyść również spód wagi.

Po czyszczeniu pamiętaj o prawidłowym wypoziomowaniu wagi.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX