

Obszar zastosowania:

KOSZE I SKRZYNKI
PIEKARNICZE

Piktogram nr 42



Czyszczenie: Clinex 4-Dirt
Temperatura: Ciepła
Dozowanie: 1-5% [10-50ml/L]
Dezynfekcja: Clinex DEZOFast
Koncentrat
Temperatura: 20°C
Dozowanie: 2,5-6% [25-60ml/L]

Procedura:

1. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
2. Słukaj wodą pod ciśnieniem
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładne wyczyść szczotką
6. Wypłucz czystą wodą
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 30 minut
9. Wypłucz czystą wodą
10. Pozostaw do wyschnięcia

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka
- buty

Dodatkowe uwagi:

Nie zapominaj o czyszczeniu także spodu. Powierzchnie mające kontakt z żywnością nie mogą być czyszczone akcesoriami wykonanymi z nierdzewnej stali.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX