

Obszar zastosowania:

Naświetlarka do jaj

Piktogram nr 27



Procedura:

1. Wyłącz urządzenie
2. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
3. Zastosuj roztwór myjący
4. Pozostaw na kilka minut
5. Dokładnie wyszoruj
6. Wypłucz zużyty roztwór
7. Zastosuj środek dezynfekujący
8. Pozostaw na 30 minut
9. Przetrzyj czystą wodą
10. Pozostaw do wyschnięcia

Czyszczenie:	Clinex 4-Dirt
Temperatura:	ciepła
Dozowanie:	1-5% [10-50ml/L]
Dezynfekcja:	Clinex Barren
Temperatura:	20 stC
Dozowanie:	0,5-1% [5-10ml/L]

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- skrobaczka
- rękawice
- fartuch

Dodatkowe uwagi:

Uchwyt naświetlacza jest potencjalnym źródłem infekcji.
Dezynfekuj to miejsce kilka razy dziennie.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX